VEHICULO GEA 1170	
VISTA FRONTAL: SE APRECIA DETERIORO LATERAL DE LA PINTURA.	VISTA POSTERIOR
VISTA INTERIOR DEL MOTOR: FALTA BATERIA Y MANTENIMENTO DEL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE.	VISTA DEL INTERIOR DE LA CABINA DEL VEHICULO, ASIENTOS DELANTEROS Y TRANSMISION MANUAL
PEDALES DEL VEHICULO	PLACA DEL CHASIS Y MOTOR
RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO	TACOMETRO DE VELOCIDAD Y CONTROL DE TEMPERATURA Y ACEITE.