VEHICULO GEA 1177	
VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
VISTA INTERIOR DEL MOTOR, FALTA BATERIA, NO HAY BUJIAS, FALTA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	VISTA DEL VOLANTE, CONSOLA
ASIENTOS DELANTEROS, DESCANSA CABEZAS Y PUERTA DE COPILOTO	TRANSMISION MANUAL Y FRNO DE MANOS